

STEP2

「PUSH AROUND BUGGY (おさんぽバギー)」の部品交換について

お客様各位

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社の取引先であります STEP2 様から、同社商品「PUSH AROUND BUGGY (おさんぽバギー)」の部品交換に関する発表が行なわれました。

この発表を受け、対象商品をご使用になられているお客様へのご案内にご協力させていただくため、STEP2 様の発表内容をご案内させていただきます。

お心当たりのあるお客様には、お手数ではございますが、告知文に記載のお問い合わせ先にご一報いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成 22 年 9 月 6 日

日本トイザラス株式会社



安全のための部品交換のお知らせ

製品名と型番 PUSH AROUND BUGGY (おさんぼバギー) - MFR7923

BUGGY 後部のピンの交換

日頃は弊社製品をご愛顧いただきありがとうございます。

「STEP2」ではより安全に製品をお使いいただくために、上記対象商品「PUSH AROUND BUGGY」後方にありますピンの交換を行うことにいたしました。今回の部品交換は本製品をご愛用いただいているお客様に安全上の問題があるということではありませんが、お使いいただいているうちにバギーのハンドル部分下方黄色のノブに取り付けられているピンがゆるみ、ハンドル自体が外れてくる可能性があります。

このバギーはアメリカ合衆国全ての州および国際的な安全基準を満たしており、アメリカ国内における該当製品の総数において事故の発生率は0.0001%以下であります。日本における事故の報告等はありません。またボルトに連結しているピンをお取り換えいただくことで解決できます。

黄色のピンがついている該当バギー製品をお持ちのお客様、お手数ではございますが下記電話番号までご連絡いただきオペレーターに必要事項をお伝えください。後日無料にて交換部品を送付申し上げます。

2010年9月6日

STEP2

対象商品：PUSH AROUND BUGGY (おさんぼバギー 製品番号 MFR 7923)

販売期間：2008年8月2日～2010年6月28日



ご不明な点などございましたら、下記電話番号までお問い合わせください。

【この件に関するお問い合わせ】

オペレーターセンター

電話番号： 0120-100-696

受付時間： 午前9時—午後5時

受付曜日： 月～金曜日 (祝日を除く)